

รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้

ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี

วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.

<https://www.facebook.com/519905928149857/photos/a.798295230310924/1632579370215835/?type=3&theater>



สวัสดี
วันจันทร์

รายงานสถานการณ์น้ำ
และการบริหารจัดการน้ำ

รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้
ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค
อ.หนองแค จ.สระบุรี

วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น.

อัตราการระบายน้ำผ่าน

ปตร.พระศรีเสาวภาค (ใหม่) 9.190 ลบ.ม./วินาที

ปตร. พระศรีเสาวภาค (ใหม่)

- ระดับน้ำรรณิบบาน -1.500 ม.รทก.

เปิดประตูระบายน้ำ จำนวน 3 ช่องบาน ยกบานสูง ผันน้ำ

- ระดับน้ำด้านเหนือ ปตร. +1.000 ม.รทก.
- ระดับน้ำด้านท้าย ปตร. +0.970 ม.รทก.

****หมายเหตุ****

- ◆ ระดับวิกฤต
- ◆ ระดับเฝ้าระวัง
- ◆ ระดับปกติ