


รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้

ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค อ.หนองแค จ.สระบุรี

วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 06.00 น.

<https://www.facebook.com/519905928149857/photos/a.798295230310924/1657575427716229/?type=3&theater>



สวัสดี
วันเสาร์ **รายงานสถานการณ์น้ำ**
และการบริหารจัดการน้ำ
รายงานสถานการณ์น้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้
ณ จุดก่อสร้างโครงการ ปตร.พระศรีเสาวภาค
อ.หนองแค จ.สระบุรี

วันเสาร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 06.00 น.

อัตราการระบายน้ำผ่าน
ปตร.พระศรีเสาวภาค (ใหม่) 9.030 ลบ.ม./วินาที
ปตร. พระศรีเสาวภาค (ใหม่)
- ระดับน้ำรรณิบบาน -1.500 ม.สทก.

เปิดประตูระบายน้ำ จำนวน 3 ช่องบาน ยกบานสูง ฝนน้ำ
- ระดับน้ำด้านเหนือ ปตร. +0.840 ม.สทก. ◆
- ระดับน้ำด้านท้าย ปตร. +0.010 ม.สทก. ◆

****หมายเหตุ****
◆ ระดับวิกฤต
◆ ระดับเฝ้าระวัง
◆ ระดับปกติ